



# راهنمای استفاده از نرم افزار LTpowerCAD

## بر اساس نسخه‌ی دوم (LTpowerCAD II v2.0)





راهنمای پیش‌رو برای آموزش کار با نرم‌افزار LTpowerCAD متعلق به شرکت Linear Technology Corporation تهیه شده است. کلیه حقوق این اثر متعلق به گروه ICEEP دانشگاه تهران است. هر گونه تکثیر از این اثر منوط به اجازه‌ی کتبی پدیدآورندگان این راهنما در گروه ICEEP می‌باشد.

WWW.ICEEP.IR

## فهرست

فصل ۱: پیشگفتار	۷
فصل ۲: نحوه‌ی کار با نرم‌افزار	۱۰
۱-۲- صفحه‌ی آغازین برنامه	۱۱
۲-۲- شروع یک طراحی جدید	۱۵
۳-۲- کار در پنجره‌ی طراحی	۲۱
۱-۳-۲- شاخه‌ی Power Stage Design	۲۲
۲-۳-۲- شاخه‌ی Loss Estimate & Break Down	۳۷
واژه‌نامه	۴۷

WWW.ICEEP.PK

## فهرست شکل ها

- شکل (۱-۲) نمایش صفحه‌ی آغازین برنامه ..... ۱۱
- شکل (۲-۲) نمای صفحه‌ی شروع یک طراحی جدید ..... ۱۲
- شکل (۳-۲) نمای پنجره‌ی Help ..... ۱۳
- شکل (۴-۲) نمای پنجره‌ی جعبه ابزار ..... ۱۴
- شکل (۵-۲) نمای پنجره‌ی به روزرسانی برنامه ..... ۱۴
- شکل (۶-۲) نمای پنجره‌ی شروع یک طراحی جدید به همراه جستجوی موارد مربوطه ..... ۱۵
- شکل (۷-۲) نمای بخش ویژگی‌های مبدل ..... ۱۷
- شکل (۸-۲) نمای بخش ویژگی‌های اختیاری ..... ۱۷
- شکل (۹-۲) نمای پنجره‌ی عدم یافتن موارد مربوط به ویژگی‌های وارد شده ..... ۱۹
- شکل (۱۰-۲) نمای بخش نوع فایل جستجو شده برای طراحی ..... ۲۰
- شکل (۱۱-۲) نمای بخش دسترسی به برگه‌ی اطلاعات بر روی وبسایت برنامه ..... ۲۱
- شکل (۱۲-۲) نمای پنجره‌ی باز شده برای طراحی انتخاب شده ..... ۲۲
- شکل (۱۳-۲) نمای پنجره‌ی شاخه‌ی Power Stage Design ..... ۲۴
- شکل (۱۴-۲) نمای انواع سلول‌های موجود ..... ۲۵
- شکل (۱۵-۲) نمای توضیح اختصار مربوطه در یک سلول قرمز ..... ۲۶
- شکل (۱۶-۲) نمای مربوط به کارکرد یک سلول سفید ..... ۲۷
- شکل (۱۷-۲) نمای شماتیک مدار در حالت دکمه‌ی انتخاب DCR Sensing ..... ۲۸
- شکل (۱۸-۲) نمای شماتیک مدار در حالت دکمه‌ی انتخاب Rsense Sensing ..... ۲۸

- شکل (۲-۱۹) دکمه‌ی بزرگنمایی ..... ۲۹
- شکل (۲-۲۰) دکمه‌ی کوچکنمایی ..... ۲۹
- شکل (۲-۲۱) دکمه‌ی متناسب کردن اندازه با سایز صفحه ..... ۲۹
- شکل (۲-۲۲) دکمه‌ی چاپ ..... ۳۰
- شکل (۲-۲۳) دکمه‌ی ذخیره‌ی عکس مدار طراحی شده ..... ۳۰
- شکل (۲-۲۴) نمای پنجره‌ی محل ذخیره‌ی عکس شماتیک ..... ۳۰
- شکل (۲-۲۵) نمای پنجره‌ی ذخیره‌ی فایل مربوط به برنامه‌ی LTspice ..... ۳۲
- شکل (۲-۲۶) نمای برنامه‌ی LTspice و مدار بارگیری شده در آن ..... ۳۳
- شکل (۲-۲۷) دکمه‌ی انتقال به برنامه‌ی LTspice ..... ۳۳
- شکل (۲-۲۸) دکمه‌ی مشاهده‌ی جانمایی مدار ..... ۳۴
- شکل (۲-۲۹) نمای پنجره‌ی باز شده مربوط به جانمایی مدار ..... ۳۴
- شکل (۲-۳۰) دکمه‌ی مشاهده‌ی مراحل تکمیلی پیشنهادی برای انجام طراحی ..... ۳۴
- شکل (۲-۳۱) نمای پنجره‌ی مراحل پیشنهادی برنامه برای تکمیل طراحی ..... ۳۵
- شکل (۲-۳۲) نمای دکمه‌ی Reserved ..... ۳۵
- شکل (۲-۳۳) دکمه‌ی جعبه ابزار ..... ۳۶
- شکل (۲-۳۴) نمای پنجره‌ی جعبه ابزارها ..... ۳۶
- شکل (۲-۳۵) نمای ابزار تقسیم مقاومتی بارگیری شده در MS Excel ..... ۳۷
- شکل (۲-۳۶) نمای شاخه‌ی Loss Estimate & Break Down ..... ۳۸
- شکل (۲-۳۷) نمای بخش ویژگی‌های طراحی ..... ۳۹
- شکل (۲-۳۸) نمای بخش مربوط به ویژگی‌های سلف ..... ۳۹

- شکل (۲-۳۹) نمای بخش مربوط به اتلاف سلف ..... ۳۹
- شکل (۲-۴۰) نمای مدار مبدل انتخابی ..... ۴۰
- شکل (۲-۴۱) نمای بخش مربوط به ترانزیستور بالایی در مدار مبدل ..... ۴۰
- شکل (۲-۴۲) نمای بخش مربوط به ترانزیستور پایینی در مدار مبدل ..... ۴۱
- شکل (۲-۴۳) نمای بخش مربوط به Estimate ..... ۴۱
- شکل (۲-۴۴) نمای بخش ولتاژ بایاس خارجی ..... ۴۲
- شکل (۲-۴۵) نمای مربوط به بخش اتلاف کل ریل خروجی ..... ۴۲
- شکل (۲-۴۶) نمای مربوط به نقاط نشان دهنده توسط مکان نما ..... ۴۲
- شکل (۲-۴۷) نمودار دایره‌ای مربوط به لتلاف توان کل ریل خروجی ..... ۴۴
- شکل (۲-۴۸) نمای نمودارهای بازده و اتلاف توان بر حسب جریان بار ..... ۴۵
- شکل (۲-۴۹) نمای پنجره‌ی مشخصات و مختصات نقطه‌ی نشان دهنده شده توسط مکان ن ..... ۴۶

فصل اول

پیشگفتار

در این نوشتار به آشنایی با نحوه استفاده از نرم افزار LTspice IV خواهیم پرداخت. برای این کار از توضیح نصب برنامه شروع کرده و قدم به قدم با نحوه کار با بخش های مختلف آشنا می شویم.

بدیهی است گفتار پیش رو برای آن دسته از افرادی که با این نرم افزار آشنا نبوده و یا افرادی که خواهان بازیابی اطلاعاتشان در مورد این نرم افزار هستند مفید خواهد بود. در ادامه به معرفی اولیه ی نرم افزار می پردازیم.

برنامه ی LTpowerCAD II یک ابزار قدرتمند برای طراحی منبع تغذیه<sup>۱</sup> می باشد که کارهای مربوط به انتخاب اجزای مداری<sup>۲</sup>، تخمین میزان توان هدررفته<sup>۳</sup> و میزان کارایی<sup>۴</sup> و بازده<sup>۵</sup> و همچنین بهینه سازی<sup>۶</sup> حلقه های اتلاف را در طراحی منبع تغذیه بسیار آسان می کند. این نرم افزار توسط شرکت Linear Technology Corporation ارائه شده است. در واقع اگر بخواهیم این برنامه را با دیگر محصول همین شرکت یعنی LTspice IV مقایسه کنیم می توان گفت که LTpowerCAD II یک ابزار برای طراحی<sup>۷</sup> و LTSPICE IV یک ابزار برای شبیه سازی<sup>۸</sup> است. روند کاری این برنامه بدین شکل است که ابتدا ویژگی ها و مشخصات اجزای مدار را به برنامه می دهیم، سپس شماتیک<sup>۹</sup> آن کشیده می شود، پس از آن کارایی و بهینه بودن و میزان اتلاف توان مدار بررسی می شود و در

---

Power Supply<sup>۱</sup>

Components<sup>۲</sup>

Power Loss<sup>۳</sup>

Efficiency<sup>۴</sup>

Yeild<sup>۵</sup>

Optimization<sup>۶</sup>

Design<sup>۷</sup>

Simulation<sup>۸</sup>

Schematic<sup>۹</sup>



آخرین سطح بر روی آن تحلیل گذرا<sup>۱</sup> انجام می گیرد و حلقه پایداری<sup>۲</sup> آن را بررسی می شود.

www.ICEEP.ir

**فصل دوم**


**نحوه‌ی کار با**

**نرم‌افزار**

## ۲-۱- صفحه‌ی آغازین برنامه

با باز کردن برنامه اولین صفحه‌ای که مشاهده می‌شود در تصویر زیر نشان داده شده است.

این صفحه دارای گزینه‌های مختلفی است که توضیح هرکدام در زیر داده شده است.




شکل (۲-۱) نمایش صفحه‌ی آغازین برنامه

۱ - Start New Design

این قسمت برای طراحی یک منبع تغذیه‌ی جدید به کار می‌رود. با زدن این گزینه یک پنجره

باز می شود که در آنجا ویژگی های مربوط به منبع تغذیه ی مورد نظر می بایست وارد شود و متناسب با آن ویژگی ها و نیازمندی ها بخش مناسب آن جستجو و در صورت وجود نمایش داده می شود.



شکل (۲-۲) نمای صفحه ی شروع یک طراحی جدید


## ۲- Open Existing Design

در صورتی که بخواهیم فایل مربوط به طراحی ای که قبلا انجام داده ایم را باز کنیم از این قسمت اقدام می کنیم. در صورتی که فایل مربوطه بر مبنای MS Excel باشد بر روی لوگوی سبز رنگ MS Excel و در غیر این صورت بر روی لوگوی قرمز LTC کلیک می کنیم. در این صورت پنجره ی Open Files باز می شود که با رفتن به مسیر فایل مورد نظر می توان آن را در برنامه بارگذاری کرد.

## ۳- Help

در صورتی که نیاز به اطلاعاتی در خصوص نرم افزار داشته باشیم می توان از Help آن کمک

گرفت.



شکل (۲-۳) نمای پنجره‌ی Help

## LTC Sales Contact - ۴

در این بخش آدرس نمایندگی‌های شرکت LTC بر اساس قاره‌ها در بخش‌های مختلف قرار گرفته‌اند. در صورت لزوم برای برقراری ارتباط با آنها می‌توان شماره تلفن و شماره‌ی فکس و آدرس آنها را در این قسمت یافت. این شرکت در ایران نمایندگی ندارد.

## LTC Toolbox - ۵

با کلیک کردن بر روی گزینه‌ی این قسمت جعبه ابزار<sup>۱</sup> مربوط به برنامه باز می‌شود که شامل ابزارات لازم برای انجام محاسبات در طراحی‌ها می‌باشد.

---


<sup>۱</sup> Tool Box



شکل (۲-۴) نمای پنجره‌ی جعبه ابزار

## ۶- Synch Release

با زدن این گزینه در صورتی که اتصال به اینترنت وجود داشته باشد برنامه به روزرسانی<sup>۱</sup> می‌شود. به روزرسانی برنامه از این طریق بسیار مهم و راحت است چراکه باعث می‌شود به نسخه<sup>۲</sup> جدید ابزارهایی که در بخش قبل بیان شد دسترسی داشت.




شکل (۲-۵) نمای پنجره‌ی به روزرسانی برنامه

<sup>۱</sup> Update<sup>۲</sup> Version

## ۲-۲- شروع یک طراحی جدید

همان طور که در قسمت قبل گفته شد، با زدن این گزینه یک پنجره ی جست و جو باز می گردد. تصویر این پنجره در زیر نشان داده شده است. در واقع این پنجره با توجه به نیازمندی هایی که کاربر برای منبع تغذیه مورد نظرش معین می کند در پایگاه داده<sup>۱</sup> نرم افزار که شامل مجموعه ای بزرگ از منبع تغذیه های از پیش تهیه شده هستند جست و جو می کند و در صورت پیدا شدن موارد مرتبط لیست آنها را به صورت نشان داده شده در پایین نمایش می دهد.



شکل (۲-۶) نمای پنجره ی شروع یک طراحی جدید به همراه جستجوی موارد مربوطه

• Find Part # (#####)

این بخش در صورتی استفاده می شود که شماره ی بخش مورد نظر خود را دقیقاً بدانیم. در

این صورت پس از وارد کردن ویژگی ها و مشخصات منبع تغذیه ی مورد نظر همانند قبل، شماره ی آن را وارد می کنیم و با زدن Go بخش مطلوب جستجو و نمایش داده می شود. در این صورت موارد مرتبط بسیار محدودتر و مرتبط تر می شوند.

بخش هایی که در این پنجره مشاهده می شوند به شرح زیر می باشد:

**Converter Specification**: در این بخش تنظیمات و مشخصات مربوط به مبدل<sup>۱</sup> منبع

تغذیه را وارد می کنیم.

**Converter Topology** ۱: در اینجا با تعیین نوع ساختار<sup>۲</sup> تبدیل کننده ی مورد نظر

(Buck, Boost, BuckBoost, All) موردهای جستجو را محدودتر می کنیم تا سریع تر به موارد مورد

نیاز دسترسی پیدا کنیم.

**Converter Type** ۲: در این قسمت نیز نوع تبدیل کننده ( Monolithic, uModule, )

(Controller, All) را محدود می کنیم تا جستجو بهتر صورت بگیرد.

**Min. Input Voltage** ۳: کمترین ولتاژ ورودی منبع

**Max. Input Voltage** ۴: بیشترین ولتاژ ورودی منبع

**Nominal Input Voltage** ۵: ولتاژ نامی ورودی منبع

**Num. of Output Rails** ۶: تعداد ریل های خروجی منبع تغذیه (۱ یا ۲ یا ۳)

**Output Rail#1,2,3** ۷: در این قسمت ولتاژ و جریان مطلوب هر خروجی را معین

می کنیم.

<sup>۱</sup> Converter

<sup>۲</sup> Topology



**- Converter Specification**

Converter Topology: Buck  
 Converter Type: All

Output Rail 1  
 Vout1: 1.2 V  
 Iout1: 9 A

Output Rail 2  
 Vout2: 0.8 V  
 Iout2: 7 A

Min. Input Voltage: 5 V  
 Nom. Input Voltage: 10 V  
 Max. Input Voltage: 20 V

Num. of Output Rails: Two

Find Part # : (####)  Go

شکل (۷-۲) نمای بخش ویژگی‌های مبدل

• Optional Features

در این قسمت می‌توان از میان مجموعه‌ای از امکانات رایج اختیاری LTC در دسترس در صورت لزوم انتخاب و استفاده کرد.

**Optional Features**

- Burst Mode
- Synchronous FET
- Isolated
- Run / Enable
- Sync. to External Clock
- Output Voltage Tracking
- Remote Voltage Sensing
- Margin Control
- Power Good Monitor
- Poly-phase / Load Share
- I2C/PMBus Interface

شکل (۸-۲) نمای بخش ویژگی‌های اختیاری

۱. **Burst Mode**: این گزینه برای ایجاد عملکرد بهتر و بازدهی بالای جریان با بار کم

استفاده می شود.

۲. **Synchronous FET** : این بخش برای Synchronuos power stage mosfet کاربرد

دارد.

۳. **Isolated** : این گزینه یک ساختار علاوه بر موارد قرار داده شده در برنامه را فراهم می

کند که توپولوژی ایزوله گفته می شود.

۴. **Run/Enable** : با علامت زدن این گزینه یک درگاه<sup>۱</sup> اجرا/فعال کردن در مدار منبع

تغذیه ایجاد می گردد.

۵. **Sync. to External Clock** : این گزینه امکان هماهنگ کردن مدار را با یک کلاک

خارجی<sup>۲</sup> فراهم می کند.

۶. **Output Voltage Tracking** : این گزینه این امکان را به ولتاژ خروجی می دهد که از

یک سیگنال مرجع خارجی پیروی کند.

۷. **Remote Voltage Sensing** : علامت زدن این مورد باعث می شود که ولتاژ خروجی به

صورت از راه دور<sup>۳</sup> برای تنظیم ولتاژ خروجی در نقطه ی بار سنجیده<sup>۴</sup> شود.

۸. **Margin Control** : این مورد باعث می شود که بر اساس تنظیمات ولتاژ پایه<sup>۵</sup>، یک مرز

برای ولتاژ خروجی در نظر گرفته شود.

۹. **Power Good Monitor** : در این بخش یک پایه برای سیگنال دادن در صورتی که ولتاژ

<sup>۱</sup> Port

<sup>۲</sup> External Clock

<sup>۳</sup> Remote

<sup>۴</sup> Sense

<sup>۵</sup> Pin

خروجی خارج پنجره‌ی پیکربندی قرار گرفت ایجاد می‌شود.

۱۰. **Poly-phase / Load Share**: این مورد توانایی موازی سازی خروجی ها را برای

تقسیم بندی بار جریان میان فاز های موازی شده برای بالا بردن توانایی جریان را فراهم می کند.

۱۱. **I2C / PMBus Interface**: برای ایجاد سازگاری با پیکربندی و ارتباط با سیستم منبع

تغذیه به کار برده می‌شود.

#### • Search


پس از وارد کردن مشخصات و تنظیمات لازم برای منبع تغذیه ی مورد نظر کافی است یکی

از گزینه‌های این بخش را زد تا جستجو برای موارد مرتبط با آن انجام شود.

در صورتی که گزینه ی Search زده شود در کتابخانه‌ی خود نرم افزار جستجو می‌شود. در

صورتی که موارد مرتبط در این جستجو موجود باشند لیست آنها در پایین پنجره نشان داده می‌شود و

در صورتی که موجود نباشد پنجره‌ی زیر نمایش داده می‌شود.



شکل (۲-۹) نمای پنجره‌ی عدم یافتن موارد مربوط به ویژگی های وارد شده


در صورتی که گزینه‌ی LTC Web Search زده شود در کتابخانه‌ها و پایگاه داده وبسایت

برنامه جستجو می‌شود که به مراتب نسبت به کتابخانه‌ی خود نرم افزار جامع تر و به روزتر<sup>۱</sup> می‌باشد. در صورتی که گزینه‌ی All زده شود در تمام بخش‌های کتابخانه‌ی نرم افزار و وبسایتش این جستجو را انجام می‌دهد.

در لیستی که به عنوان نتایج نشان داده می‌شود هر ردیف یک مورد از طراحی‌های مرتبط با جستجو می‌باشد. این لیست دارای بخش‌های مختلفی است که کارایی مهمترین آنها به شرح زیر می‌باشد.

### ۱. Design Tool

همان طور که گفته شد طراحی‌ها هم بر مبنای ابزارهای LTC و هم بر مبنای MS Excel پیاده‌سازی می‌شوند. در صورتی که در این بخش علامت<sup>۲</sup> LTC (قرمز) فعال باشد یعنی فایل طراحی بر مبنای LTC موجود است و در صورتی که علامت MS Excel (سبز) فعال باشد یعنی فایل طراحی در Excel دسترس است. با کلیک کردن بر روی هر کدام یک از این دو علامت در صورت فعال بودن، فایل مربوطه باز شده و می‌توان بر روی آن کار کرد. در صورتی که رنگ زمینه‌ی ردیفی خاکستری باشد یعنی هیچ کدام از این دو مورد موجود نیست.




شکل (۲-۱۰) نمای بخش نوع فایل جستجو شده برای طراحی

### ۲. Website

<sup>۱</sup> Up to Date

<sup>۲</sup> Logo


فعال بودن این گزینه در هر ردیف بدین معناست که با کلیک کردن بر روی آن می توان در صورت اتصال به اینترنت برگه ی اطلاعات<sup>۱</sup> منبع تغذیه ی مربوطه را از سایت شرکت LTC مشاهده و در صورت لزوم از آن استفاده کرد.



شکل (۲-۱۱) نمای بخش دسترسی به برگه ی اطلاعات بر روی وبسایت برنامه

## ۲-۳- کار در پنجره ی طراحی

در این بخش به نحوه ی کار کردن در پنجره ی طراحی و گزینه های موجود در آن پرداخته می شود. پس از جستجو کردن موارد مرتبط، در صورتی که فایل طراحی LTC باز شود پنجره ای که باز می شود Design Window نامیده می شود. یک نمونه از این پنجره در تصویر زیر نشان داده شده است. این تصویر مربوط به نمونه ی شماره ۳۸۶۹ می باشد که پیاده سازی Dual, 2-Phase synchronous Step-Down Supply را نشان می دهد.



شکل (۲-۱۲) نمای پنجره‌ی باز شده برای طراحی انتخاب شده

در واقع پنجره‌ی طراحی ابزارهای لازم برای اصلاح نمونه‌ی مربوطه را فراهم می‌کند. با استفاده از ابزارهای این پنجره می‌توان اجزای مربوط به مدار را به گونه‌ای تغییر داد که عملکرد آن تا حد امکان به منبع تغذیه با ویژگی‌های مورد نظر ما نزدیک‌تر گردد. این پنجره دارای ۳ شاخه‌ی<sup>۱</sup> مختلف است که هر یک در زیر شرح داده می‌شود.

### ۲-۳-۱- شاخه‌ی Power Stage Design

هنگامی که پنجره‌ی طراحی باز می‌شود اولین شاخه‌ای که مشاهده می‌شود همین شاخه

می باشد. این شاخه در واقع یک واسط کابر<sup>۱</sup> برای نمایش دادن شماتیک مدار منبع تغذیه و ابزارهایی برای بررسی آن می باشد. در این شاخه بسیاری از پارامترهای حالت پایدار<sup>۲</sup> را می توان به دست آورد. بعضی از ویژگی های آن را به طور خلاصه می توان به صورت زیر بیان کرد:

- نشان دادن شماتیک مدار منبع تغذیه ی مورد نظر (دایره ی سبز)
- نشان دادن خلاصه ای از ویژگی های ساختاری مدار مربوطه (دایره ی آبی)
- امکان بزرگ نمایی<sup>۳</sup> و کپی گرفتن و ذخیره ی<sup>۴</sup> شماتیک به صورت یک فایل تصویری (دایره ی قرمز)
- امکان انتقال مدار مربوطه به نرم افزار LTspice II برای اجرای شبیه سازی های مبتنی بر زمان<sup>۵</sup>
- امکان دیدن جانمایی<sup>۶</sup> مربوط به مدار منبع تغذیه

---

<sup>۱</sup> User Interface


<sup>۲</sup> Steady State

<sup>۳</sup> Zoom In

<sup>۴</sup> Save

<sup>۵</sup> Time-Based

<sup>۶</sup> Layout



شکل (۲-۱۳) نمای پنجره شاخه‌ی Power Stage Design

◆ خلاصه‌ی شرایط کاری مدار

همان‌طور که در تصویر قبل نیز مشخص شده است (دایره‌ی آبی)، این بخش شامل ۲ قسمت است: یکی Design Specs که دربرگیرنده‌ی مشخصاتی است که در ابتدای کار به برنامه اعلام می‌شود از قبیل ولتاژ نامی و بیشینه، کمینه‌ی ولتاژ ورودی و میزان ولتاژ و جریان هر ریل خروجی و دیگری Part Specs که دربرگیرنده‌ی اطلاعاتی درمورد بخش‌هایی از این طراحی است که در حال حاضر پیش روی کاربر قرار گرفته است که شامل این موارد می‌شوند: بیشینه و کمینه‌ی ولتاژ ورودی و بیشینه‌ی ولتاژ خروجی و بیشینه‌ی جریان خروجی پیشنهادی و بیشینه و کمینه‌ی فرکانس سوئیچینگ.




## ♦ شماتیک مدار منبع تغذیه

شماتیک نشان داده شده از مدار منبع تغذیه شامل مؤلفه‌های مهم طراحی و ابزارهایی برای بهینه‌سازی مقادیر این مؤلفه‌ها می‌باشد. نشان دادن مقادیر پیشنهاد شده، مقادیر محاسبه شده و بیان اخطارهایی در بعضی موارد این امر را ممکن می‌سازد که در ادامه به آنها می‌پردازیم.

## • سلول‌ها

با دیدن هر یک از ۳ شاخه‌ی پنجره‌ی طراحی، اولین چیزی که به چشم می‌آید وجود سلول‌هایی با رنگ‌های آبی و زرد و قرمز در کنار هر یک از اجزای مدار است که هر کدام کارایی منحصر به خود را دارند. در تصویر زیر می‌توان نمونه‌ای از این سلول‌ها را برای پارامترهای مربوط به یکی از اجزای مدار که در اینجا سلف است، مشاهده نمود.



شکل (۲-۱۴) نمای انواع سلول‌های موجود

کارکرد این سلول‌ها به شرح زیر است:

**سلول‌های آبی:** این سلول‌ها اجازه می‌دهند تا مقادیر مورد نظر کاربر برای آن مؤلفه وارد

شود، برای مثال ظرفیت خازن ورودی یا یک سلف در مدار و یا ...

**سلول های زرد:** این سلول ها نشان دهنده ی مقادیر پیشنهادی و یا محاسبه شده و اطلاعات

کلیدی برای نهایی کردن طراحی مدار می باشند.

**سلول های قرمز:** این سلول ها نشان دهنده ی اختطار<sup>۱</sup> هستند، به این معنی که مقدار آن

مؤلفه ی خاص از مقدار محدوده ی مشخص شده خارج شده و یا این مقدار نیازمندی های لازم را


برآورده نمی کند. هنگامی که مکان نما را روی سلول های قرمز نگه داریم، در داخل یک کادر کوچک

سفیدرنگ، توضیح مربوط به این که این اختطار در رابطه با چه چیزی می باشد ظاهر می شود. به عنوان

مثال یک نمونه از این مورد برای سلول قرمز موجود در تصویر قبلی نشان داده شده است. در واقع

سلول های آبی با قابلیت تغییر مقدار توسط کاربر به همین دلیل ایجاد شده اند تا کاربر بتواند با انجام

اصلاحات لازم اختطارها را تا حد امکان حذف کند.




شکل (۲-۱۵) نمای توضیح اختطار مربوطه در یک سلول قرمز

**سلول های سفید:** در کنار سه نوع سلول دیگر بعضی سلول ها هستند که به رنگ سفید و با

یک فلش مثلثی شکل در کنار آنها مشخص شده اند. اگر مکان نما بر روی این سلول ها قرار داده شود

این سلول ها به رنگ آبی درآمده و لیست مقادیر قابل انتخاب برای آن جزء از مدار نشان داده می شود

که با توجه به نیاز می توان آنها را انتخاب کرد. یک نمونه از این سلول ها در زیر نشان داده شده است.




شکل (۱۶-۲) نمای مربوط به کارکرد یک سلول سفید


❖ کارایی و عملکرد این سلول ها در هر ۳ شاخه یکسان می باشد.

- دکمه ی انتخاب

در مواردی که هم گزینه ی DCR Current Sensing و هم گزینه ی Rsense Current Sensing برای طراحی موجود باشد یک دکمه ی انتخاب قرمز رنگ برای این گزینه ها بر روی بلوک کنترل کننده (بلوک صورتی رنگ موجود در وسط شماتیک مدار) قرار خواهد داشت که با زدن آن می توان بین این گزینه ها سوییچ کرد. متناسب با انتخاب هر کدام از این گزینه ها شماتیک مدار نیز تغییر خواهد کرد. در دو شکل زیر این موضوع و تفاوت های لحاظ شده متناسب با انتخاب هر گزینه را می توان دید.



شکل (۲-۱۷) نمای شماتیک مدار در حالت دکمه‌ی انتخاب DCR Sensing



شکل (۲-۱۸) نمای شماتیک مدار در حالت دکمه‌ی انتخاب Rsense Sensing

## • دکمه های کنترلی

این قسمت مربوط به ابزارهایی است که در شکل ۲-۱۳ در دایره ی قرمز مشخص شده است و شامل موارد زیر می شود.

## ۱. Zoom In

با زدن این دکمه می توان محتوای صفحه را در نمایی بزرگتر مشاهده نمود.



شکل (۲-۱۹) دکمه ی بزرگنمایی

## ۲. Zoom Out

این دکمه محتوای صفحه را در نمایی کوچکتر نشان خواهد داد.



شکل (۲-۲۰) دکمه ی کوچکنمایی

## ۳. Fit Content

با زدن این دکمه محتوای صفحه در متناسب ترین اندازه ای که صفحه را پر کند نشان داده می شود.



شکل (۲-۲۱) دکمه ی متناسب کردن اندازه با سایز صفحه

## ۴. Print Schematic

این دکمه جهت چاپ مدار منبع تغذیه با استفاده از چاپگر کاربرد دارد.



شکل (۲-۲۲) دکمه‌ی چاپ

### ۵. Save Schematic Image

با کمک این گزینه می‌توان مستقیماً شکل شماتیک مدار منبع تغذیه را به صورت یک تصویر


با فرمت png. در محل ذخیره کرد.



شکل (۲-۲۳) دکمه‌ی ذخیره‌ی عکس مدار طراحی شده

با زدن این دکمه یک پنجره جهت معین کردن محل ذخیره‌سازی باز می‌شود که در آن

می‌توان مسیر و نام مناسب را به تصویر جهت ذخیره شدن داد.




شکل (۲-۲۴) نمای پنجره‌ی محل ذخیره‌ی عکس شماتیک

## ۶. Export to LTspice

این گزینه یکی از ویژگی های مهم این برنامه را فراهم می کند. همانطور که پیشتر بیان شد برنامه ی LTpowerCAD امکانات لازم جهت طراحی یک منبع تغذیه را فراهم می کند. در صورتی که لازم باشد پس از طراحی نحوه ی عملکرد آن مورد بررسی قرار بگیرد می بایست مدار طراحی شده تحت شبیه سازی قرار بگیرد. برای این کار می توان از برنامه ی LTspice که شرکت سازنده ی همین نرم افزار فراهم کرده است کمک گرفت. این برنامه امکانات لازم جهت شبیه سازی در حوزه ی زمان<sup>۱</sup> و فرکانس به صورت بی درنگ<sup>۲</sup> را فراهم می کند. به همین دلیل در برنامه ی LTpowerCAD با گذاشتن این دکمه امکان انجام این کار را برای کاربر فراهم کرده است. با زدن این دکمه ابتدا یک پنجره جهت تعیین محل و نام مناسب برای ذخیره سازی شماتیک به صورت .asc. که فرمت شناخته شده برای فایل های شماتیک در برنامه ی LTspice می باشد باز می شود.

<sup>۱</sup> Time Domain<sup>۲</sup> Real Time




شکل (۲-۲۵) نمای پنجره‌ی ذخیره‌ی فایل مربوط به برنامه‌ی LTspice

سپس با ذخیره‌سازی مناسب شماتیک به صورت خودکار خود شماتیک در برنامه‌ی

LTspice باز می‌شود و کاربر می‌تواند بلافاصله کار بر روی آن را از آنجا ادامه دهد.





شکل (۲-۲۶) نمای برنامه‌ی LTspice و مدار بارگیری شده در آن

بدیهی است که برای بهره بردن از این امکان می‌بایست از پیش برنامه‌ی LTspice بر روی

سیستم نصب شده باشد.



شکل (۲-۲۷) دکمه‌ی انتقال به برنامه‌ی LTspice

View Layout Example .V


این گزینه امکان دیدن جانمایی (شکل مدار در سطوح بسیار پایین تر و با جزئیات ساختاری

مربوط به آن) مدار منبع تغذیه‌ی کشیده شده را فراهم می‌کند.



شکل (۲-۲۸) دکمه‌ی مشاهده‌ی جانمایی مدار

با زدن آن پنجره‌ای باز می‌شود که جانمایی مربوطه در آن نشان داده می‌شود. به علاوه در قسمت سمت چپ بالای آن ۲ گزینه جهت چاپ و یا ذخیره سازی آن به صورت عکس نیز فراهم شده است.




شکل (۲-۲۹) نمای پنجره‌ی باز شده مربوط به جانمایی مدار

## ۸. View Design Steps

با زدن این دکمه یک پنجره‌ی کوچک باز می‌شود که در آن مراحل پیشنهادی جهت تکمیل فرآیند طراحی منبع تغذیه از سوی برنامه نشان داده می‌شود.



شکل (۲-۳۰) دکمه‌ی مشاهده‌ی مراحل تکمیلی پیشنهادی برای انجام طراحی



شکل (۲-۳۱) نمای پنجره‌ی مراحل پیشنهادی برنامه برای تکمیل طراحی

Reserved .۹

در قسمت دکمه‌های کنترلی، برای دکمه‌ای که تصویر آن در زیر نشان داده شده است عملکرد خاصی در نظر گرفته نشده است.




شکل (۲-۳۲) نمای دکمه‌ی Reserved

Open LTC Toolbox .۱۰


با زدن این دکمه جعبه ابزاری که در برنامه به صورت عمومی از جمله جعبه تقسیم مقاومتی و .. در نظر گرفته شده است برای کاربر باز می‌شود. معمولاً ابزارهای موجود در این قسمت همانند قسمت‌های پیشین که طراحی‌های از پیش انجام شده را کاربر می‌توانست تحت LTpowerCAD ویا MS Excel بازکند، تحت برنامه‌ی دوم یعنی MS Excel باز می‌شوند. تصویر این دکمه و پنجره‌های مربوطه در زیر نشان داده شده است.



شکل (۲-۳۳) دکمه‌ی جعبه ابزار



شکل (۲-۳۴) نمای پنجره‌ی جعبه ابزارها




شکل (۲-۳۵) نمای ابزار تقسیم مقاومتی بارگیری شده در MS Excel

## ۲-۳-۲ - شاخه ی Loss Estimate & Break Down

این شاخه دومین صفحه از قسمت های اصلی برنامه می باشد که تصویر آن در زیر نشان داده

شده است.



شکل (۲-۳۶) نمای شاخه ی Loss Estimate & Break Down

همان طور که از گوشه ی سمت چپ بالای عکس مشخص است، هر ریل خروجی یک نمایش جداگانه از این صفحه را دارد: (۱) Output Rail#1 و (۲) Output rail#2 که بنابه نیاز هر کدام از آنها را می توان انتخاب نمود. قسمت های مختلف این صفحه به شرح زیر می باشد.

### ۱- Design Specs

این قسمت شامل مشخصات ولتاژ و جریان مدار می باشد که در قسمت های پیشین شرح آنها داده شده است. این موارد از بالا به پایین به ترتیب شامل ولتاژ بیشینه، ولتاژ نامی، ولتاژ کمینه، فرکانس سویچ، ولتاژ خروجی، جریان خروجی می باشد.

Design Specs	
Vin max :	20 V
Vin nom :	10 V
Vin min :	5 V
Sw. Freq :	500 kHz
Vout :	1.2 V
Iout :	9 A

شکل (۲-۳۷) نمای بخش ویژگی‌های طراحی

## Inductor - ۲

در این قسمت مشخصات مربوط به سلف القاگر<sup>۱</sup> متناسب با نیاز وارد می‌شوند. این موارد به ترتیب از بالا به پایین شامل نام القاگر، ظرفیت آن بر حسب میکروهانری و مقدار مقاومت ذاتی آن بر حسب میلی اهم می‌باشد.

Inductor	
Inductor :	
L :	1.5 uH
DCR :	10.4 mΩ
Select	

شکل (۲-۳۸) نمای بخش مربوط به ویژگی‌های سلف

## Inductor Loss - ۳


این بخش شامل مشخصه‌های اتلافی توسط القاگر می‌باشد شامل: اتلاف مقاومت ذاتی آن و اتلاف هسته و اتلاف کل.

Inductor Loss	
DCR Loss :	0.86 W
Core Loss :	W
Total Loss :	0.86 W

شکل (۲-۳۹) نمای بخش مربوط به اتلاف سلف

۴- نوع مبدل

در ابتدای کار به هنگام شروع طراحی در قسمت جستجو در قسمتی تحت عنوان Converter Topology نوع مبدل انتخاب می گردد که در اینجا مدار مربوط به آن نشان داده می شود.



شکل (۲-۴۰) نمای مدار مبدل انتخابی

۵- Top MOSFET QT

این بخش شامل ویژگی های ترانزیستور بالایی در مبدل می باشد که تصویر آن در شکل ۲-۲-

۴۰ مشخص است.

Top MOSFET QT			
Vendor :	Renesas		Select
Part :	RJK0301		
Vdss :	30 V	# Fets :	1 pcs
Qg :	32 nC	Qgd :	7 nC
Rdson :	3 mΩ	Qgs :	14.5 nC
Rg :	2 Ω	Vmiller :	3 V
Vdiode :	0.84 V	Vth :	2.5 V
Ploss :	0.733 W (Each Fet)		
θj-x :	°C/W	ΔTj-x :	°C

شکل (۲-۴۱) نمای بخش مربوط به ترانزیستور بالایی در مدار مبدل

۶- Bottom MOSFET QB

این بخش شامل ویژگی های ترانزیستور پایینی در مبدل می باشد که تصویر آن در شکل ۲-۲-



۴۰ مشخص است.

Bottom MOSFET QB			
Vendor :	Renesas	<input type="button" value="Select"/>	
Part :	RJK0301		
Vdss :	30 V	# Fets :	1 pcs
Qg :	32 nC	Qgd :	7 nC
Rdson :	3 mΩ	Qgs :	14.5 nC
Rg :	2 Ω	Vmiller :	3 V
Vdiode :	0.84 V	Vth :	2.5 V
Ploss :	0.445 W (Each Fet)		
θj-x :	°C/W	ΔTj-x :	°C

شکل (۲-۴۲) نمای بخش مربوط به ترانزیستور پایینی در مدار مبدل

Estimate - ۷


در این قسمت خود برنامه یک تخمین بر اساس اطلاعات داده شده در ابتدای شروع طراحی برای ولتاژ ورودی زده شده که می توان مقدار آن را با استفاده از فلش بالای آن تغییر داد. هر تغییری که در هر یک قسمت های مختلف داده شود جهت اعمال آن بر روی نمودارهای مربوطه و یا رسم این نمودارها برای اولین بار، لازم است که گزینه ی Update Plots زده شود. همچنین این بخش دارای یک گزینه به نام Freez Plot است. با علامت زدن این قسمت نمودار رسم شده به ازای مقادیر فعلی در قسمت مربوطه ثابت می شوند. سپس میتوان مقادیر را تغییر داد و نمودار مربوط به مقادیر جدید را در کنار نمودار قبلی رسم کرد و آن ها را با هم مقایسه کرد.

Estimate	
<input type="button" value="Update Plots"/>	
Vin	10 V
<input type="checkbox"/>	Freeze Plot

شکل (۲-۴۳) نمای بخش مربوط به Estimate

## External Bias - ۸

در صورتی که لازم است یک ولتاژ بایاس به مدار اعمال شود می توان مقدار آن را در این قسمت وارد کرد.



شکل (۲-۴۴) نمای بخش ولتاژ بایاس خارجی

## Rail Total Power Loss @ Full Load - ۹

در این قسمت مشخصه‌های توانی ریل مربوطه (۱ یا ۲) یعنی توان ورودی و توان خروجی و توان هدر رفته و بازده (اِتا) نشان داده می شود.

Pin :	12.345	W
Pout :	10.8	W
PLoss :	1.545	W
$\eta$ :	87.49	%

شکل (۲-۴۵) نمای مربوط به بخش اتلاف کل ریل خروجی

## Cursors - ۱۰

در این قسمت اعداد روی محورها مربوط به نقطه ای که نشانگر روی نمودار به آن اشاره می کند نشان داده می شود.


Iout	1.35	A
Eff.	76.8	%
PLoss	0.49	W

شکل (۲-۴۶) نمای مربوط به نقاط نشان دهنده توسط مکان نما

## ۱۱- نمودارها

در این قسمت برای داده‌های موجود دو نمودار کشیده می‌شود. نمودار دایره‌ای که نشان دهنده‌ی شکست توان هدر رفته‌ی کل ریل در حالت بار-کامل<sup>۱</sup> می‌باشد. نمونه‌ی این نمودار در زیر نشان داده شده است.


www.ICEEP.ir



شکل (۲-۴۷) نمودار دایره‌ای مربوط به لتلاف توان کل ریل خروجی

نمودار دیگر شامل دو منحنی همزمان است. هر دو منحنی بر حسب جریان بار کشیده می‌شوند. یکی بازده که با رنگ آبی رسم می‌شود و محور عمود آن در سمت چپ قرار می‌گیرد و دیگری توان هدر رفته است که با رنگ قرمز ترسیم شده و محور عمود آن در سمت راست شکل

قرار گرفته است. تصویر زیر نمونه‌ای از این نمودار را نشان می‌دهد.




شکل (۲-۴۸) نمای نمودارهای بازده و اتلاف توان بر حسب جریان بار

همچنین در صورتی که نقطه‌ی خاصی را بر روی نمودار در نظر بگیریم و بر روی آن ۲ بار

کلیک کنیم پنجره‌ای باز می‌شود که در آن مشخصات و ویژگی‌های مربوط به آن از نمودار نشان داده

می‌شود. نمونه‌ی آن در زیر آمده است.



شکل (۲-۴۹) نمای پنجره‌ی مشخصات و مختصات نقطه‌ی نشان دهنده شده توسط مکان ن

# واژه‌نامه

<b>A</b>	
<b>B</b>	
<b>C</b>	
Components	مؤلفه
Converter	مبدل
<b>D</b>	
Data Base	پایگاه داده
Data Sheet	برگه‌ی اطلاعات
Design	طراحی
<b>E</b>	
Efficiency	بازده ، کارامدی
External Clock	کلاک خارجی
<b>F</b>	
Full Load	بار کامل
<b>G</b>	
<b>H</b>	



<b>I</b>	
Inductor	القاگر
<b>J</b>	
<b>K</b>	
<b>L</b>	
Layout	جانمایی
Library	کتابخانه
Load	بارگیری کردن
Logo	علامت ، نشان
<b>M</b>	
<b>N</b>	
Name	نام
Net List	فهرست اتصال اجزای مدار
Node	گره
None	هیچ کدام
<b>O</b>	
Optimization	بهینه سازی
<b>P</b>	

Pin	پایه
Port	درگاه
Power Loss	توان هدر رفته
Power Supply	منبع تغذیه
<b>Q</b>	
<b>R</b>	
Real Time	بی درنگ
Remote	از دور
<b>S</b>	
Save	ذخیره
Schematics	شماتیک
Sense	حس کردن
Simulation	شبیه‌سازی
Steady Loop	حلقه‌ی پایداری
Steady State	حالت پایداری
<b>T</b>	
Tab	شاخه
Time Domain	حوزه‌ی زمان
Tool Box	جعبه ابزار
Topology	ساختار

Transient Analysis	تحلیل گذرا
<b>U</b>	
Update	به روزرسانی
Up-to-date	به روز
User Interface	واسط کاربر
<b>V</b>	
Version	نسخه
<b>W</b>	
Warning	اخطار
<b>X</b>	
<b>Y</b>	
Yeild	بازده
<b>Z</b>	
Zoom In	بزرگنمایی